

VISITA A TERRENO HUMEDALES URBANOS MUNICIPALIDAD DE MARÍA PINTO

Humedal urbano	Humedal Estero Puangue de María Pinto
Asistentes	<ul style="list-style-type: none"> • María José Valenzuela, DIMAO Municipalidad de María Pinto • Bárbara Sandoval, DIMAO Municipalidad de María Pinto • Pedro Agüero, DIMAO Municipalidad de María Pinto • Claudia Cortés, Seremi MA RMS • Cecilia Núñez, Seremi MA RMS
Fecha	5 de enero de 2022

VISITA A TERRENO:

El Estero Puangue se emplaza a lo largo del territorio comunal desde el límite con la comuna de Curacaví en el sector del Puente Lolenco hasta el límite con la comuna de Melipilla en el sector de Bollenar, pasando por el área urbana de la comuna. El tramo visitado en este terreno, se señala en la Figura N°1, desde el Puente Lolenco hasta el área urbana de María Pinto.

El primer lugar visitado (Punto 1) en el Puente Lolenco podemos observar que el cauce se encuentra con agua y con áreas de totora en el sector central del estero (Foto N°1). Se observa la presencia de aves en el sector de los totorales asociado al periodo de anidación. Se nos explica cómo se ha llevado a cabo la limpieza de cauce desde la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas con la inclusión de criterios de acordados entre el ejecutor del proyecto y la municipalidad, con el objetivo de resguardar la biodiversidad en aquellos lugares donde es posible mantener la vegetación.

Figura N°1. Extensión del humedal Estero Puangue y puntos visitados.




Foto N° 1: Vista de Punto 1 de recorrido. Sector Puente Lolenco.



En la visita del punto 2, sector Lo Alvarado, se puede observar vegetación hidrófita en el cauce del estero, el que se encuentra con suelos saturados e inundación evidente, como se observa en la Foto N°2. En este tramo se recibe agua tributaria de un canal de regadío (Foto N°3) el que permite mantención del cuerpo de agua y los suelos saturados. Se encuentra poca o nula basura en los alrededores o en el cauce del estero.

Foto N° 2: Vista Punto 2 del recorrido. Sector Lo Alvarado.



Foto N° 3: Vista Punto 2 del recorrido. Sector Lo Alvarado. Canal de Regadío.



Avanzando al Punto 3, sector Isla de Roja, se observa una disminución del caudal, probablemente por la época del año en que se está visitando el lugar y la mayor demanda de agua para los regantes. Se mantiene la presencia de vegetación hidrófita en el cauce y en la zona ripariana (Foto N°4).

Foto N° 4: Vista Punto 3 del recorrido. sector Isla de Roja.



En el punto 4 correspondiente al sector Ranchillo, se recorre el lugar del estero donde se han desarrollado actividades del Proyecto GEF Corredores de Montaña y se ha instalado infraestructura para distintas especies del lugar principalmente para aves y mamíferos, llevando a cabo el monitoreo de estas aves que funcionan como controladores biológicos para las plantaciones de alrededor de la infraestructura instalada. Respecto del cauce en este lugar, se encuentra con poco caudal, visiblemente suelos saturados y con mucha presencia de vegetación en el cauce y en la zona ripariana, como se observa en la Foto N° 5.

Foto N° 5: Vista Punto 4 del recorrido. Sector Ranchillo.

